

产品描述:

LOCTITE® 545具有以下产品特性:

技术	丙烯酸
化学类型	甲基丙烯酸酯
外观 (未固化)	紫色液体 ^{LMS}
组成	单组分-不需混合
粘度	中等
固化方式	厌氧
二次固化	促进剂
应用	螺纹密封

LOCTITE® 545是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点. 该产品在两个紧密配合的金属表面间, 与空气隔绝时固化, 并且可防止由于受冲击和震动而导致的松动和泄露. 本产品为特殊配方, 其润滑性能够使装配简便.


固化前的材料特性

比重@ 25 ° C 1,02
 闪点 - 见 MSDS
 粘度, Brookfield - RVT, 25 ° C, : 9 000 - 20 000^{LMS}
 转子 3#, 转速 2,5 rpm

典型固化特性


固化速度与基材的关系

固化速度取决于所用的基材. 下图显示在不同材质的M10的螺栓和螺母上, 破坏扭矩与时间的关系. 测试标准为ISO 10964 标准.




固化速度与温度的关系

固化速度取决于温度. 下图显示在M10 螺栓和螺母上, 在不同温度下破坏扭矩与时间的关系. 测试标准为ISO 10964 标准.



固化速度与促进剂的关系

当固化速度很慢或者间隙较大时, 可在表面使用促进剂加快固化速度. 下图显示在M10 重铬酸锌钢制螺栓和螺母上, 使用促进剂7471™ 和 7649™, 其破坏扭矩和时间的关系. 测试标准 ISO 10964 标准.



固化后材料典型性能

物理特性:
 热膨胀系数 ISO 11359-2, K⁻¹ 80 × 10⁻⁶
 导热系数, ISO 8302, W/(m · K) 0,1
 比热, kJ/(kg · K) 0,3

固化后材料特性

胶粘剂性能

24小时后 @ 22

破坏力矩, ISO 10964:
 M10 钢制螺栓和螺母 N · m 2
 (lb. in.) (20)


压剪切强度, ISO 10123:
 钢制轴和套 N/mm² ≥ 1,5^{LMS}
 (psi) (220)

典型耐环境性能

固化一周, 22° C
 松脱力矩, ISO 10964, 预紧扭矩 to 5 N · m:
 M10 镀锌螺栓和螺母上测量

热老化强度

在标明温度下老化, 在22 °C 下测试



耐化学品/溶剂测试

在下列条件下进行老化, 然后在22 °C下测试.

环境	° C	初始强度的保持率%		
		100 h	500 h	1000 h
机油(MIL-L-46152)	125	100	100	100
无铅汽油	22	100	100	95
制动液	22	100	100	100
乙醇	22	100	90	90
丙酮	22	100	95	95
乙二醇/水 (50/50)	87	100	100	100
E85 乙醇燃料	22	N/A	90	120
B100 生物柴油	22	N/A	85	80

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用, 不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用

有关本产品的安全注意事项, 请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS).

使用前用水性清洗剂清洗材料表面时, 应检查该清洗剂与本产品的兼容性. 在某些情况下, 使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能.

该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料, 可能会引起应力开裂), 在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性.

使用指南

装配

1. 为了获得最佳效果, 使用诸如乐泰清洗剂彻底清洗材料内外表面, 待表面干燥后再进行下一 操作.
2. 如果材质为非活泼金属或未知材料, 在配合面喷洒促进剂7471™ 或者 7649™, 并晾干30秒钟.
3. 将产品涂施一圈于外螺纹前端螺纹上, 不要涂施第一节螺纹. 上紧螺纹, 从而完全填充空隙. 对于较大的螺纹与空隙, 相应调整产品用量并且同时在内螺纹上也涂施一圈产品.
4. 利用可接受的经验安装和拧紧配件, 直至装配位置合适为止.

5. 完全装配好的连接件具有一定的即时密封能力, 为了确保具有最大的耐压和耐溶剂性能, 要确保密封胶至少固化24小时, 以确保固化完全.

拆卸

1. 用标准手动工具拆卸.
2. 固化产品可以通过在乐泰溶剂中浸润与机械刮擦(如钢丝刷)结合的方法进行清除. 当难以拆卸或者螺纹直径大于1英寸, 请适当加热 250摄氏度时拆卸.

清洗

1. 对于固化的胶水, 可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨.

乐泰材料规格LMS

LMS产生于1995年9月1日. 每一批号产品的测试报告都标明产品的特性. LMS测试报告中含有一些供客户使用参考的质检测试参数. 此外, 我们也通过多种质量控制, 确保产品质量的一致性. 特殊客户的要求可以由汉高乐泰质量中心负责协调.

产品存储

产品储存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处. 存储信息标注在产品外包装的标签上.

理想存储条件: 8° C - 21° C . 存储在低于8° C 或高于28° C的条件下会影响产品性能 .

被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受 污染. 为避免污染未用胶液, 不要将任何胶液倒回原包装内. 汉高公司将不会对已受 污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责. 如需更多信息, 请与当地的乐泰公司技术服务部或客户服务部联系.

单位换算

$(° C \times 1.8) + 32 = ° F$
 $kV/mm \times 25.4 = V/mil$
 $mm / 25.4 = inches$
 $µm / 25.4 = mil$
 $N \times 0.225 = lb$
 $N/mm \times 5.71 = lb/in$
 $N/mm^2 \times 145 = psi$
 $MPa \times 145 = psi$
 $N \cdot m \times 8.851 = lb \cdot in$
 $N \cdot m \times 0.738 = lb \cdot ft$
 $N \cdot mm \times 0.142 = oz \cdot in$
 $mPa \cdot s = cP$

说明

本文中所含的各种数据仅供参考, 并不被认为是可靠的. 对于任何人采用我们无法控制的方法得 的结果, 我们恕不负责. 自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任. 鉴于汉高公司明确声明对所有因销售汉高产品或特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 不承担责任. 汉高公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任. 本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被

理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得了包括这些生产工艺和化学成分的汉高公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

商标使用

除非另外说明, 本文件中所有的商标均为汉高公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

参考 1.1